MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO Julio/2020

VPT10-H

TRANSMISOR DE PRESIÓN HART®







COPYRIGHT

Todos los derechos reservados, incluyendo traducciones, reimpresiones, reproducción total o parcial de este manual, concesión de patentes o de la utilización del modelo / diseño.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, copiada, procesada o transmitida en cualquier forma y en cualquier medio (fotocopias, escaneo, etc.) sin el permiso expreso de **Vivace Process Instruments Ltda**, ni siguiera la formación de sistemas objetivos o electrónicos.

HART® es una marca registrada de HART Communication Foundation.

NOTA IMPORTANTE

Hemos revisado este manual con gran cuidado para mantener el cumplimiento con las versiones de hardware y software que se describen en este documento. Sin embargo, debido a las mejoras de desarrollo y la versión dinámica, la posibilidad de desviaciones técnicas no puede ser descartada. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por el cumplimiento total de este material.

Vivace se reserva el derecho de, sin previo aviso, realizar modificaciones y mejoras de cualquier tipo en sus productos sin incurrir en ningún caso, la obligación de realizar esas mismas modificaciones a los productos vendidos con anterioridad.

La información contenida en este manual se actualizan constantemente. Por lo tanto, cuando se utiliza un nuevo producto, por favor, compruebe la versión más reciente del manual en Internet a través de la página web www.vivaceinstruments.com.br donde puede ser descargado.

Usted cliente es muy importante para nosotros. Siempre estaremos agradecidos por cualquier sugerencia de mejora, así como nuevas ideas, las cuales pueden ser enviadas al correo electrónico: contato@vivaceinstruments.com.br, preferiblemente con el título "Sugerencias".



<u>ÍNDICE</u>

<u>DES</u>	CRIPCION DEL EQUIPO	<u>6</u>
1 1	DIAGRAMA DE BLOQUES	e
1.1.	SENSOR CAPACITIVO	
1.2.	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	9
1.0.	THINGII IO DE L'ONGIGIVAIMIENTO	
INST	TALACIÓN	10
		-
0.4	MONITA IF MECÁNICA	4.4
2.1.	MONTAJE MECANICA	۱۱۱۱
2.2.	LIGACION ELECTRICA	14
CON	IFIGURACIÓN	16
2.1	CONFIGURACIÓN LOCAL	16
პ.I. ვე	DIENTES DE A HISTE I OCAL V PROTECCIÓN DE ESCRITURA	10
3.9.	CONFIGURACIÓN FDT/DTM	28
MAN	ITENIMIENTO	<u>29</u>
4.2.	CÓDIGOS DE REPUESTO	30
<u>CER</u>	TIFICACIONES	32
CAR	ACTERISTICAS TECNICAS	33
0.1		33
0.3.	CODIGO DE SOLICITOD	
GAR	RANTÍA	38
7 1	CONDICIONES GENERALES	38
<i>.</i>	. 2. 1000 02 0, 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
×Ω		30
	1.1. 1.2. 1.3. INST 2.1. 2.2. CON 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. MAN 4.1. 4.2. CER 6.1. 6.2. 6.3. GAF 7.1. 7.2.	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 1.1. DIAGRAMA DE BLOQUES 1.2. SENSOR CAPACITIVO 1.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN 2.1. MONTAJE MECÁNICA. 2.2. LIGACIÓN ELÉCTRICA CONFIGURACIÓN 3.1. CONFIGURACIÓN LOCAL 3.2. PUENTES DE AJUSTE LOCAL Y PROTECCIÓN DE ESCRITURA 3.3. PANTALLA LCD 3.4. PROGRAMADOR HART® 3.5. ÁRBOL DE PROGRAMACIÓN DE AJUSTE LOCAL 3.6. ÁRBOL DE PROGRAMACIÓN CON CONFIGURADOR HART 3.7. CALIBRACIONES 3.9. CONFIGURACIÓN FDT/DTM MANTENIMIENTO 4.1. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE 4.2. CÓDIGOS DE REPUESTO CERTIFICACIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 6.1. IDENTIFICACIÓN 6.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 6.3. CÓDIGO DE SOLICITUD GARANNTÍA. 7.1. CONDICIONES GENERALES 7.2. PERÍODO DE GARANTÍA.



ATENCIÓN

Es extremadamente importante que todas las instrucciones de seguridad, instalación y operación de este manual se siguen fielmente. El fabricante no se hace responsable de los daños o mal funcionamiento causado por un uso inadecuado de este equipo.

Uno debe seguir estrictamente las reglas y buenas prácticas relativas a la instalación, lo que garantiza la correcta conexión a tierra, aislamiento de ruido y cables de buena calidad y las conexiones con el fin de proporcionar el mejor rendimiento y la durabilidad de los equipos.

Especial atención debe ser considerada en relación con las instalaciones en áreas peligrosas y peligrosos, en su caso.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

- Designar a las personas sólo calificadas, capacitadas y familiarizadas con el proceso y el equipo;
- Instalar el equipo únicamente en áreas consistentes con su funcionamiento, con las conexiones y protecciones adecuadas;
- Use el equipo de seguridad adecuado para cualquier manipulación del equipo en campo;
- Encienda la alimentación de la zona antes de instalar el equipo.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL



Precaución - indica las fuentes de riesgo o error



Información Adicional



Riesgo General o Específico



Peligro de Descarga Eléctrica



INFORMACIONES GENERALES



Vivace Process Instruments garantiza el funcionamiento del equipo, de acuerdo con las descripciones contenidas en el manual, así como las características técnicas, que no garantizan su pleno rendimiento en aplicaciones particulares.



El operador de este equipo es responsable del cumplimiento de todos los aspectos de seguridad y prevención de accidentes aplicables durante la ejecución de las tareas en este manual.



Los fallos que puedan producirse en el sistema, causando daños a la propiedad o lesiones a las personas, además, se deberán evitar por medios externos a una salida segura para el sistema.



Este equipo debe ser utilizado únicamente para los fines y métodos propuestos en este manual.



5

1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El VPT10-H es un transmisor para medidas de presión diferencial, absoluta o manométrica, nivel o caudal con tecnología HART®, que integra la familia de equipos de campo de Vivace Process Instruments.

El transmisor tiene un sensor capacitivo inteligente y microprocesado que permite funcionamiento seguro y excelente rendimiento en el campo. Tiene compensaciones de presión y temperatura integradas, proporcionando alto rendimiento y estabilidad de las mediciones.

El transmisor debe ser alimentado por una tensión de 12 a 45 Vcc, a fin de generar un canal de corriente 4-20 mA (conforme a la norma NAMUR NE43), proporcional a la medición realizada.

Su configuración utiliza el protocolo de comunicación HART® 7, ya consagrado como el más utilizado en todo el mundo de la automatización industrial para configuración, calibración, monitoreo y diagnósticos, y puede ser realizada por el usuario con el uso de un configurador HART® o herramientas basadas en EDDL® o FDT/DTM®. Además, los parámetros principales se pueden configurar a través del ajuste local, utilizando la llave magnética.

El transmisor de presión inteligente VPT10-H está calibrado en fábrica antes del envío a clientes. Si es necesario recalibrar este transmisor en el campo, asegúrese de utilizar un calibrador al menos tres veces más preciso que las especificaciones. Para garantizar el uso correcto y eficiente del transmisor, lea este manual antes de la instalación.

1.1. DIAGRAMA DE BLOQUES

La modularización de los componentes del transmisor se describe en el siguiente diagrama de bloques.




Figura 1.1 – Diagrama de bloques del VPT10-H.

La placa principal controla las funciones principales del transmisor de presión. En ella están el módem HART y el microcontrolador (CPU). La placa del sensor es responsable de la lectura de las capacitancias del sensor capacitivo, así como de la temperatura y de su procesamiento junto a la CPU principal.

El bloque módem HART® hace la interfaz de las señales del microcontrolador con la línea HART® al que se conecta el transmisor.

La placa del display tiene el bloque controlador que hace la interfaz entre el LCD y la CPU, adaptando los mensajes a ser exhibidos.

Por último, el bloque microcontrolador puede ser relacionado con el cerebro del transmisor, donde ocurren todos los controles de tiempos, máquina de estado HART®, diagnósticos, además de las rutinas comunes a los transmisores, como configuración, calibración y generación del valor de salida digital para la corriente, proporcional a la variable PV.



1.2. SENSOR CAPACITIVO

El sensor de presión utilizado por el transmisor VPT10-H es del tipo capacitivo (célula capacitiva), que se muestra esquemáticamente en la Figura 1.2.




Figura 1.2 - Sensor capacitivo de alto rendimiento.

Veamos la figura 1.3, a continuación, para entender el principio de funcionamiento del sensor capacitivo.




Figura 1.3 – Principio de funcionamiento del sensor capacitivo.

El núcleo del sensor capacitivo es el diafragma central. Existen dos capacitancia de medición (CH y CL), de acuerdo con la posición de este diafragma. Estas capacitancias de medición comparten el diafragma central (placa móvil) y la otra placa se fija a ambos lados del sensor.

Cuando las presiones de los dos lados son iguales, el diafragma queda en el centro y las capacitancias de ambos lados son iguales. Sin embargo, cuando la presión del lado de alta presión (CH) es mayor que la presión del lado de baja presión (CL), por ejemplo, el fluido de llenado se desplaza, haciendo que el diafragma se mueva hacia el lado de baja presión. Como resultado, la capacitancia del lado de alta presión será inferior a la capacitancia del lado de baja presión.



Sin embargo, cuando la estructura de capacitancia diferencial es utilizada, la distancia entre las placas de CL y CH tiene una variación lineal con la relación entre la diferencia y la suma de las capacitancias medidas.

Cuando el desplazamiento del diafragma central es menor que su espesor, habrá una relación lineal entre este desplazamiento y la presión diferencial. Es decir, si la presión diferencial (ΔP) aplicada a la célula capacitiva no deflecta el diafragma sensor más allá de d/4, podemos admitir que ΔP será proporcional a Δd .

En resumen:

P1 y P2 son presiones aplicadas en los lados de alta y baja presión (H y L), respectivamente.

CH = capacitancia del lado de alta presión, medida entre la placa fija del lado P1 y el diafragma central.

CL = capacitancia del lado de baja presión, medida entre la placa fija del lado P2 y el diafragma central.

D = distancia entre las placas fijas de CH y CL.

 Δd = deflexión sufrida por el diafragma central debido a la aplicación de la presión diferencial ΔP = P1 - P2.

La capacitancia de un condensador de placas planas y paralelas puede ser expresada en función del área (A) de las placas y de la distancia (d) que las separa como:

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$
 ,donde ϵ = constante dieléctrica del medio existente entre las placas del condensador.

Si consideramos CH y CL como capacitancias de placas planas de la misma área y paralelas, cuando P1 > P2 tiene:

$$CH = \frac{\in A}{(d/2) + \Delta d} \qquad CL = \frac{\in A}{(d/2) - \Delta d}$$

Por otro lado, si la presión diferencial (ΔP) aplicada a la célula capacitiva no deflecta el diafragma sensor más allá de d/4, podemos admitir ΔP proporcional a Δd . $\Delta P \propto \Delta d$

Si desarrollamos la expresión (CL-CH) / (CL + CH) obtendremos:
$$\Delta P = \frac{CL - CH}{CL + CH} = \frac{2\Delta d}{d}$$

Como la distancia (d) entre las placas fijas de CH y CL es constante, la expresión (CL-CH) / (CL + CH) es proporcional a Δd y, por lo tanto, a la presión diferencial que se desea medir.

Así, se concluye que la célula capacitiva es un sensor de presión constituido por dos condensadores de capacitancias variables, conforme a la presión diferencial aplicada.

Estos condensadores forman parte de un circuito oscilador que tiene su frecuencia dependiente de la presión diferencial aplicada. Esta frecuencia será inversamente proporcional a la presión aplicada y es medida por la CPU del sensor de presión con alta resolución, exactitud y velocidad de procesamiento.



1.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El circuito de la placa principal del VPT10-H recibe las lecturas de capacitancia (CL y CH) y la temperatura de la placa analógica del sensor. La señal de presión normalizada se calcula aplicando el polinomio de compensación de fábrica sobre las lecturas de CL y CH. A partir de este valor, utilizando el rango de lectura del sensor, se calcula la presión en la unidad del usuario (configurable) con las calibraciones pertinentes de cero, presión máxima y presión mínima.

El usuario podrá elegir la forma de tratamiento del valor de presión: Lineal, Tabla, Extracción de Raíz Cuadrada (simple, triple o quíntuple) o la combinación entre tabla y extracción de raíz cuadrada. Con la opción de Tabla, se tiene la posibilidad de montar una curva personalizada de hasta 16 puntos, principalmente utilizada con la caracterización de volúmenes en tanques. La extracción de raíz cuadrada se utiliza en la aplicación de la función de transferencia de mediciones de masa y flujo.




Figura 1.4 – Principio de funcionamiento del VPT10-H.

El VPT10-H todavía proporciona la lectura de temperatura ambiente, como variable secundaria y la lectura de presión como variable terciaria (aunque la variable primaria sea medición de caudal).

La variable primaria (PV) puede ser configurada para indicar presión o caudal, de acuerdo con la función de transferencia utilizada (Lineal y Tabla para Presión, Extracción de Raíz Cuadrada para Caudal).

De acuerdo con el tipo de variable a indicar, el usuario podrá configurar la unidad, el rango de trabajo, los límites y las alarmas (para presión y caudal por separado).

Además, el transmisor puede calcular la Totalización, considerando la medida del caudal, de acuerdo con la unidad configurada por el usuario (masa o volumen en el tiempo). Es posible poner a cero la Totalización, habilitarla/deshabilitarla y aún estipular un valor límite para que una alarma sea generada.



2 INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES



Al llevar el transmisor al lugar de instalación, transfítelo en el embalaje original. Desembale el transmisor en el lugar de la instalación para evitar daños durante el transporte.

RECOMENDACIONES



El modelo y las especificaciones se indican en la placa de identificación situada en la parte superior de la carcasa del transmisor de presión. Asegúrese de que las especificaciones y el modelo suministrado se ajustan a lo que se ha especificado para su aplicación y sus requisitos.

Esté atento a los límites máximo y mínimo de las especificaciones y rango del sensor. Después de la instalación en campo, vea el tema sobre Calibración.

ALMACENAMIENTO

Las siguientes precauciones se deben observar al almacenar el instrumento, especialmente durante un largo período de tiempo:

- (1) Seleccione un área de almacenamiento que cumpla las siguientes condiciones:
 - a) No esté expuesta directamente a la lluvia, el agua, la nieve o la luz del sol.
 - b) No esté expuesta a vibraciones y golpes.
 - c) Es aconsejable almacenar el equipo considerando temperatura y humedad normales (alrededor de 20 °C/70 °F, 65% HR).

Sin embargo, también se puede almacenar a temperatura ambiente y humedad en los siguientes intervalos:



- Temperatura ambiente: -40 °C a 85 °C (sin LCD)* o -30 °C a 80 °C (con LCD).
- Humedad Relativa: 5% a 98% UR (a 40 °C).
- (2) Al almacenar el transmisor, utilizar el embalaje original (o similar) de fábrica.
- (3) Si está almacenando equipos Vivace que ya se han utilizado, limpie a fondo todas las partes y conexiones mojadas en contacto con el proceso. Mantenga cubiertas y conexiones cerradas y protegidas adecuadamente con lo que se ha especificado para su aplicación y requisitos. Al instalar o almacenar el transmisor de nivel, el diafragma debe estar protegido contra contactos que puedan rayar o perforar su superficie.
- * Uso general solamente. Para versiones a prueba de explosiones, siga los requisitos de certificación del producto.



2.1. MONTAJE MECÁNICA

El transmisor VPT10-H ha sido diseñado para instalación en campo y, por lo tanto, soporta exposición a intemperie, con buen desempeño con variaciones de temperatura, humedad y vibración.

Su carcasa tiene grado de protección IP67, siendo inmune a la entrada de agua en su circuito electrónico y borne, siempre que el prensa cable o el conducto de la conexión eléctrica esté correctamente montado y sellado con sellador no endurecible. Las tapas también deben estar bien cerradas para evitar la entrada de humedad, ya que las roscas de la carcasa no están protegidas por pintura.

El circuito electrónico está revestido con un barniz a prueba de humedad, pero las exposiciones constantes a humedad o medios corrosivos pueden comprometer su protección y dañar los componentes electrónicos.

En la figura 2.1 se encuentran el diseño dimensional y las formas de montaje del VPT10-H.




Figura 2.1 – Diseño dimensional y esquema de montaje del VPT10-H.



Para que no exista riesgo de que las tapas del VPT10-H se suelten involuntariamente debido a vibraciones, por ejemplo, se pueden bloquear mediante tornillos, como se muestra en la figura 2.2.

El VPT10-H es un equipo de campo que se puede instalar a través de un soporte en un tubo de 2" fijado a través de un clip U. Para la mejor posición del LCD el equipo puede girar 4 x 90°, como se muestra en la figura 2.3. El transmisor también se puede fijar con el mismo soporte en pared o panel.




Figura 2.3 – Ajuste de la posición de la carcasa.

La pantalla LCD de cristal líquido del VPT10-H se puede girar 4 x 90° para que la indicación sea lo más adecuada para facilitar la visualización del usuario.

La figura 2.4 ilustra las posibilidades de rotación del LCD del VPT10-H.




Figura 2.4 – Rotación de la pantalla digital LCD 4 x 90°.



El transmisor de presión VPT10-H está diseñado para soportar condiciones ambientales severas. Sin embargo, para garantizar una operación estable y precisa durante mucho tiempo, se deben observar las siguientes precauciones al seleccionar una ubicación de instalación.

(1) Temperatura Ambiente

El VPT10-H posee un algoritmo intrínseco para compensar las variaciones de temperatura. En el proceso productivo, cada transmisor se somete a varios ciclos de temperatura y se crea un polinomio para minimizar la variación de temperatura, garantizando un alto rendimiento de las mediciones de presión a cualquier temperatura. Sin embargo, se recomienda evitar lugares sujetos a grandes variaciones de temperatura o gradiente de temperatura. Si el lugar se expone al calor radiante, proporcione aislamiento térmico o ventilación adecuada. Se debe evitar también instalaciones donde el fluido de proceso pueda congelarse dentro de la cámara del transmisor, lo que podría causar daños permanentes a la célula capacitiva.

(2) Condiciones de la Atmósfera

Evite instalar el transmisor en una atmósfera corrosiva. Si es necesario, proveer medidas adecuadas para prevenir o minimizar intrusión/estancamiento de agua de lluvia o condensaciones que puedan acumularse a través de la entrada eléctrica. Además, se deben tomar las precauciones adecuadas en relación con la corrosión, debido a la condensación o humedad en la ranura del equipo. Inspeccione regularmente, verificando el cierre adecuado de sus tapas. Las tapas deben ser completamente cerradas manualmente hasta que el anillo o'ring sea comprimido, garantizando el sellado completo. Evite utilizar herramientas en esta operación. Procure no retirar las tapas de la carcasa en el campo, ya que cada apertura introduce más humedad a los circuitos.

(3) Choque y Vibración

Seleccione un lugar de instalación sujeto a golpes y vibraciones mínimas. Aunque el transmisor está diseñado para ser relativamente resistente e insensible a las vibraciones, se recomienda seguir las buenas prácticas de ingeniería. Deben evitarse montajes próximos a bombas, turbinas u otros equipos que generen vibraciones excesivas. Si la presencia de vibración es inevitable, instale el transmisor sobre una base sólida utilizando mangueras flexibles que no transmitan la vibración.

(4) Instalación de Transmisores con Certificación a Prueba de Explosión

Los transmisores con esta certificación deben instalarse en áreas de riesgo de acuerdo con la clasificación de la zona para la que están certificados. Las instalaciones realizadas en áreas clasificadas deben seguir las recomendaciones de la norma NBR/IEC60079-14.

(5) Accesibilidad

Siempre seleccione una ubicación que proporcione un fácil acceso al transmisor para el mantenimiento y/o la calibración. Si es así, gira el LCD para una visualización adecuada.

Cuando el fluido medido contenga sólidos en suspensión, instale válvulas a intervalos regulares para la limpieza de la tubería (descarga).

Limpie internamente las tuberías (utilizando vapor o aire comprimido) o drene la línea con el propio fluido del proceso, siempre que sea posible, antes de conectar estas líneas al transmisor de presión.

No permita que el vapor entre en la cámara de medida. Cierre bien las válvulas después de cada operación de drenaje o descarga.



Algunos ejemplos de montajes, mostrando la ubicación del transmisor en relación a la toma, se presentan en la figura 2.5. La ubicación de la toma de presión y la posición relativa del transmisor se indican en la tabla 2.1.

Fluido del Proceso	Ubicación de las Tomas	Ubicación del VPT10-H en Relación con las Tomas					
Gas	Superior o Lateral	Por encima					
Liquido	Lateral	Abajo o en el mismo nivel					
Vapor	Lateral	Abajo utizando cámara de condensación					

Tabla 2.1 – Ubicación de las toma de presión.




Figura 2.5 – Ejemplos de montaje del transmisor con relación a la toma de presión.

2.2. LIGACIÓN ELÉCTRICA

Para tener acceso a la borne es necesario quitar la cubierta trasera del VPT10-H. Para ello, suelte el tornillo de bloqueo de la tapa (ver figura 2.6) girándolo en el sentido de las agujas del reloj.




Figura 2.6 - Cierre de la tapa trasero.



En la figura 2.7 se muestran los terminales de alimentación (PWR BUS), los terminales de puesta a tierra (uno interno y otro externo), además de los terminales de comunicación y pruebas del VPT10-H. Para alimentar el equipo se recomienda utilizar cables tipo par trenzado 22 AWG.

En la tabla 2.2 se describen las funciones de los terminales del VPT10-H.




Figura 2.7 – Conexiones de los terminales del VPT10-H.

Descripción de los Terminales

Terminales de Alimentación - PWR BUS 24 Vcc sin polaridad (12 a 45 Vcc)

Terminales de Teste - TEST Medición del loop 4-20 mA sin apertura del

Terminales de Comunicación – COMM Comunicación HART® con configurador

Tabla 2.2 – Descripción de los terminales del VPT10-H.

NOTA



Todos los cables utilizados para conectar el VPT10-H a la red HART® deberán ser blindados para evitar interferencias y ruidos.

NOTA



Es extremadamente importante conectar a tierra el equipo para obtener una protección electromagnética completa, además de garantizar el correcto funcionamiento del transmisor en la red HART.

Los electroductos por donde pasan los cables de alimentación del equipo deben ser montados de forma a evitar la entrada de agua en su borne. Las roscas de los electroductos deben sellarse de acuerdo con las normas requeridas por el área. La conexión eléctrica no utilizada debe sellarse con un tapón y un sello adecuado.

La figura 2.8 muestra la forma correcta de instalación del electroducto para evitar la entrada de agua u otro producto que pueda causar daños al equipo.




Figura 2.8 – Esquema de instalación del eletroducto.



3 CONFIGURACIÓN

La configuración del transmisor VPT10-H se puede realizar con un programador HART® o herramientas basado en EDDL y FDT/DTM. Se puede usar una tableta, tecnología de los teléfonos Android, programador HART® 375, 475, o PC a través de herramientas FDT/DTM. Otra forma de establecer la VPT10-H es a través del ajuste local utilizando una llave magnética Vivace.

3.1. CONFIGURACIÓN LOCAL




Figura 3.1 - Z y S del ajuste local y llave magnética.

La configuración local se realiza a través de la operación usando llave magnética Vivace a traves de los agujeros Z y S, que se encuentra en la parte superior de la carcasa bajo la placa de identificación. El agujero marcado con la letra Z inicia la configuración local y cambia el campo para definir. Pero el agujero marcado con la letra S es responsable de cambiar y salvar el valor del campo seleccionado. Rescate de alterar el valor en la pantalla LCD es automática.

La Figura 3.1 muestra los agujeros Z y S para la configuración local, registrados en la vivienda y sus funciones para el funcionamiento de la llave magnética.

Introducir la llave en el agujero *cero* (Z). Aparecerá el icono, lo que indica que la máquina ha reconocido la llave magnética. Quedarse con la llave insertada hasta que el mensaje aparezca "ADJST LOCAL" y retire la llave durante 3 segundos. Inserte la llave de nuevo en Z. Con esto, el usuario puede navegar a través de los parámetros de ajuste locales.

En la Tabla 3.1 las acciones tomadas por el interruptor magnético se indican cuando se inserta en los agujeros Z y S.

Agujero	Acción
Z	Navega entre las funciones del árbol de configuración
S	Actua sobre la función seleccionada

Tabla 3.1 - Las acciones de Z y S.

Parámetros en que el icono está activo permiten que el rendimiento del usuario al poner la llave magnética en el agujero *Span* (S). Si tiene configuración predeterminada, las opciones serán giradas en la pantalla, mientras que el interruptor magnético permanece en el agujero *Span* (S).

En el caso de un parámetro numérico, este campo entrará en modo de edición y el punto decimal comenzará a parpadear, desplazándose hacia la izquierda. Al insertar la llave en Z, el dígito menos significativo (a la derecha) comenzará a parpadear, indicando que está listo para la edición. Al insertar la llave en S, el usuario podrá incrementar este dígito, variando de 0 a 9.

Después de la edición del dígito menos significativo, el usuario deberá insertar la llave en Z para que el siguiente dígito (a la izquierda) empiece a parpadear, permitiendo su edición. El usuario puede editar cada dígito independientemente, hasta que se rellene el dígito más significativo (5º dígito a la izquierda). Después de la edición del 5º dígito, se puede actuar en el signo del valor numérico con la llave en S.

Durante cada paso, si el usuario retira la llave magnética de los orificios de ajuste local, la edición se finalizará y el valor configurado se guardará en el equipo.

Si el valor editado no es un valor aceptable para el parámetro editado, el parámetro devuelve el último valor válido antes de la edición. Dependiendo del parámetro, los valores de los funcionamientos se pueden visualizar en el campo numérico o alfanumérico, con el fin de mostrar mejor las opciones al usuario.

Sin la llave magnética insertada Z o S, el equipo abandonará el modo de ajuste local después de unos segundos y el modo de monitorización se mostrará de nuevo.




RESTAURACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES



Si el usuario requiere un restablecimiento completo de fábrica del transmisor (incluidas las calibraciones de corriente y sensor), se deve inserir dos interruptores magnéticos (uno en cada orificio - Z y S) en la configuración local y reiniciar el equipo, esperando que se complete el conteo numérico hasta la visualización de la palabra "donE" en la pantalla. Luego simplemente reconfigure el transmisor a los valores deseados para la aplicación.

3.2. PUENTES DE AJUSTE LOCAL Y PROTECCIÓN DE ESCRITURA

La Figura 3.2 muestra la posición de los puentes en la placa principal para activar/desactivar la protección contra escritura y el ajuste local.



WP1	Protección Escritura					
•	Activada					
•	Desactivada					

ADJL1	Ajuste Local
· •	Activado
•••	Desactivado

Figura 3.2 - Detalle de la placa principal con puentes.

NOTA



La condición estándar de las puentes es la protección de escritura DESACTIVADA e el ajuste local ACTIVADO.



3.3. PANTALLA LCD

Las principales informaciones sobre el equipo están disponibles en la pantalla de cristal líquido (LCD). La Figura 3.3 muestra la pantalla LCD con todos sus campos de visualización. El campo numérico se utiliza principalmente para indicar los valores de las variables monitorizadas. La variable alfanumérica indica las unidades actualmente monitoreadas o mensajes auxiliares. Los significados de cada uno de los iconos se describen en la Tabla 3.2.



Figura 3.3 - Campos y iconos del LCD.

Símbolo	Descripción						
(4)	Envío de comunicación.						
<i>(</i> 2)	Recepción de comunicación.						
Δ	Protección de escritura activada.						
√	Función de raíz cuadrada activada.						
tab	Tabla de caracterización activada.						
\triangle	Ocurrencia de diagnóstico.						
+	Mantenimiento recomendado.						
•	Aumenta valores em la configuración local.						
+	Disminuye valores em la configuración local.						
	Símbolo de grado para unidad de temperatura.						
0% 50% 100%	Gráfico de barras para indicar rango medido.						

Tabla 3.2 – Descripción de los iconos del LCD.

3.4. PROGRAMADOR HART®

La configuración del equipo puede realizarse a través de un programador compatible con la tecnología HART[®]. Vivace ofrece las interfaces VCI10-H (USB o Bluetooth HART[®]) como solución para la identificación, configuración y monitoreo de los equipos de la línea HART[®].

Las figuras 3.4 y 3.5 ejemplifican el uso de la interfaz USB VCI10-UH con un ordenador personal que tiene un software de configuración HART[®] instalado. En la figura 3.4, la interfaz está instalada en serie con la fuente de alimentación del equipo. La interfaz necesita una resistencia de 250 Ω para permitir la comunicación HART[®] sobre la corriente de 4-20 mA cuando se alimenta externamente. En la figura 3.5, la interfaz está siendo usada también para alimentar el transmisor, no necesitando del resistor de comunicación.

La figura 3.6 muestra la configuración de montaje del transmisor llamada multidrop.




Figura 3.4 - Esquema de ligación de la interfaz VCI10-UH al VPT10-H con alimentación externa.






Figura 3.5 - Esquema de ligación de la interfaz VCI10-UH alimentando el VPT10-H.




Figura 3.6 – Esquema de ligación de la interfaz al VPT10-H en configuración multidrop.

Tenga en cuenta que hasta 63 transmisores pueden conectarse en la misma línea y que deben conectarse en paralelo. Cuando muchos transmisores están conectados en la misma línea es necesario calcular la caída de voltaje a través del resistor de $250~\Omega$ y verificar si el voltaje de la fuente de alimentación es suficiente. Vea la Figura 3.7.




Figura 3.7 – Curva de carga del VPT10-H.



3.5. ÁRBOL DE PROGRAMACIÓN DE AJUSTE LOCAL

La figura 3.8 muestra los campos disponibles para la configuración local y la secuencia en que son puestos a disposición por la acción de la llave magnética en el agujero Z y S.




Figura 3.8 – Árbol de programación del ajuste local del VPT10-H.



3.6. ÁRBOL DE PROGRAMACIÓN CON CONFIGURADOR HART

El árbol de programación es una estructura en forma de árbol con un menú de todas las características de software disponibles, como se muestra en la figura 3.9.

Para configurar el transmisor de forma online, asegúrese de que está correctamente instalado, con la adecuada tensión de alimentación y el mínimo de 250 Ω de impedancia en la línea, necesaria para comunicación.




Figura 3.9 – Árbol de programación del VPT10-H.

Information – La información sobre el transmisor se puede acceder aquí.

- **Device** La información más importante del equipo se encuentra aquí, como: Tag, Descripción, Dirección, Fabricante, Device Type, Device Profile, HART® Revision, Versión de Software y Código de Solicitud.
- Sensor Aquí se encuentran las principales informaciones del sensor de presión: Número de serie, Fabricante, Tipo de sensor, Modelo, Rango, características de los materiales y fluidos de construcción, Sel Remoto, Polinomio de Linearización, Rango Superior, Rango Inferior y Unidad de Medición.

Configuration – Aquí se configura el transmisor en relación a las variables de comunicación, funcionamiento del sensor y lectura de temperatura.

- Hart En este directorio se configuran los parámetros de dirección, modo de corriente, número de preámbulos y protección de escritura, todos relativos a la comunicación HART.
- Specific En este directorio se configura el funcionamiento general del transmisor y de los sensores de presión y de temperatura, tales como: Unidad de Presión, Unidad de Caudal, Unidad Especial, Damping, Cutoff de Cero, Modo de Totalización, Unidad de Temperatura, Variables del Display LCD con Punto Decimal, Función de Transferencia, Puntos de Curva de Caracterización y Cutoff de la Raíz Cuadrada.
- Range En este directorio se configura la falla de seguridad y la banda de trabajo del usuario, ya sea para presión o caudal, de acuerdo con lo configurado en el parámetro "Transfer Function" (URV y LRV).



Damping

Es un filtro electrónico para la lectura de presión, que cambia el tiempo de respuesta del transmisor para suavizar las variaciones en las lecturas de salida causadas por variaciones rápidas en la entrada. El valor del damping se puede configurar entre 0 y 60 segundos y su valor apropiado debe basarse en el tiempo de respuesta del proceso, la estabilidad de la señal de salida y otros requisitos del sistema. *El valor por defecto del damping es 0,4 s.*

El valor elegido para el damping afecta el tiempo de respuesta del transmisor. Cuando este valor está ajustado a cero, la función damping estará deshabilitada y la salida del transmisor reaccionará inmediatamente a los cambios en su entrada, por lo que el tiempo de respuesta será el menor posible.

El aumento del valor del damping acarrea un aumento en el tiempo de respuesta del transmisor. En el momento en que se define la constante de tiempo de amortiguación, la salida del transmisor irá al 63% del valor del cambio en la entrada y el transmisor seguirá aproximándose al valor de la entrada de acuerdo con la ecuación del damping.

Medición de Flujo

El VPT10-H puede calcular el caudal másico o volumétrico. Para la medición de flujo, el usuario debe configurar la función de transferencia para extracción de raíz cuadrada (o tabla + extracción de raíz cuadrada). A continuación, debe configurar la unidad de caudal que se utilizará, de acuerdo con su proceso.

De acuerdo con la Figura 3.10, observe que existe un punto de corte de cero que puede ser configurado por el usuario a través del parámetro Cutoff de la Raíz Cuadrada. Este valor se refiere a la presión porcentual que se convertirá a caudal.

Por ejemplo, si el Cutoff de la Raíz Cuadrada es configurado como 1%, los valores de caudal sólo serán diferentes de cero cuando por encima del 10% (según la fórmula del gráfico abajo).




Figura 3.10 - Medición de caudal y cutoff de la raíz cuadrada.

Una vez que se haya definido la función de transferencia, conforme a la aplicación, el usuario puede elegir la unidad de salida para el valor de presión o caudal que será disponibilizado al maestro del sistema.




Tabla de Usuario (Curva de Caracterización)


Utilizado en mediciones de nivel, volumen o cualquier otra medición que requiera una salida personalizada. El VPT10-H tiene una tabla de usuario con 16 puntos con entrada y salida en porcentaje (en función de PV%, pudiendo ser Presión o Caudal, en porcentaje de la Banda de Trabajo específica).

El usuario debe configurar al menos dos puntos de la tabla. Los puntos definirán la curva de caracterización que se utilizará para el cálculo de la PV% que se convertirá a 4-20 mA.

Se recomienda seleccionar los puntos distribuidos igualmente sobre la banda deseada o sobre una parte de la pista donde se requiere una mejor precisión. La tabla debe ser monótona creciente, es decir, todos los puntos en el orden creciente de x, como en el ejemplo de la figura siguiente.

Para mediciones de volumen, masa o nivel, el usuario podrá seleccionar las unidades especiales, con su respectivo rango de trabajo, accediendo al menú "Special Unit" en el directorio "Pressure Sensor".








Figura 3.11 - Tabla de usuario.

Trim - En este directorio se puede ajustar el sensor de presión (calibración de los puntos inferior y superior, además del punto de cero), la corriente de salida (4 mA y 20 mA) y el sensor de temperatura. La figura 3.12 muestra la conexión del multímetro con el transmisor para el trim de corriente. Vea más detalles en el ítem 3.7, a continuación.

Para cualquier procedimiento de calibración, se puede utilizar la opción Restore en el menú "Maintenance", que restaura los datos del sensor, incluso la calibración de fábrica, si se produce algún problema durante el proceso.

NOTA



El transmisor de presión inteligente VPT10-H está calibrado en fábrica antes del envío al cliente. Si es necesario recalibrar este transmisor en el campo, asegúrese de usar un calibrador al menos tres veces más preciso que las especificaciones.

NOTA



Después de la instalación, se recomienda el ajuste de cero del transmisor, ya que el punto cero puede cambiar debido a la posición de montaje y al sensor.



Ajustando el Cero de Presión: aplicar presión cero de entrada en el transmisor antes de iniciar la calibración de ajuste cero y esperar hasta que se estabilice la lectura de cero. Es importante recordar que si el transmisor de presión es del tipo absoluto, se debe utilizar una fuente de presión de cero absoluto. Si el modelo es diferencial, aplique la misma presión en los lados de alta y baja presión y, finalmente, si es el modelo manométrico, abra la válvula instalada para la presión atmosférica.

Maintenance - En este directorio se puede ejecutar el modo de corriente fija para probar, reiniciar el equipo por software, restaurar la configuración predeterminada de fábrica del transmisor o guardar/restaurar en la memoria del sensor las configuraciones realizadas por el usuario.

Observe - En este directorio se monitorean los valores de la corriente de salida, PV% (Presión% o Caudal%), PV (Presión o Caudal), SV (Temperatura) y TV (Presión).

*Si el transmisor está configurado para medición de presión (en lugar de caudal), la variable PV mostrará la presión caracterizada por el usuario (a través de la tabla) o variable configurada em "Special Unit" (volumen, masa o nivel), mientras que la variable TV mostrará la presión sin caracterización.

Diagnosis - En este directorio se pueden configurar y visualizar los diagnósticos del equipo.

- Estado General del Equipo Indica si hay algún problema o alerta relacionada con la comunicación o el estado general del sensor y los valores de presión calculados, tales como Alerta de Sobrepresión, Error en la Comunicación con el Sensor, Sensor No Inicializado, Sensor Fadigado, Capacitancias Lidas, Sensor Incompatible, Alerta de Límite de Totalización, Mal funcionamiento, Corriente Fija, PV Fuera del Límite de Operación, Temperatura Fuera del Límite de Operación y Corriente Saturada.
- Contador de Cambios Informa los contadores de cambios para cada uno de los siguientes parámetros del transmisor. También es posible poner a cero los contadores en este directorio.
 - Damping
 - Rango de la PV
 - Unidad de Presión
 - Trim de Corriente
 - Trim de Presión
 - Totalización
 - Dirección de Comunicación HART
 - Falla de Seguridad
 - Función de Transferencia
 - Protección de Escritura por Software
 - Variables de la Pantalla LCD
 - Puntos de la Curva de Caracterización
 - Unidad de Temperatura
 - Cutoff de la Raíz Cuadrada
 - Cutoff de Zero
- Diagnósticos de Presión Configura e informa los diagnósticos de Totalización de la Caudal (habilita/deshabilita),
 Máxima y Mínima Presiones Aplicadas y Contador de Sobrepresiones.
- **Temperatura** Informa los valores de temperatura máxima y mínima registrados por el transmisor durante su funcionamiento, de acuerdo con la calibración del usuario.
- HART Contadores para recibir y enviar comandos de comunicación HART, más un parámetro que indica la tasa de pérdida de estos comandos. Ayuda al usuario a analizar el rendimiento de la red HART. Se puede poner a cero.



3.7. CALIBRACIONES

El VPT10-H permite al usuario calibrar varias variables, de acuerdo con sus propios patrones de medición, para adecuarse perfectamente al proceso. A continuación se describen las variables pasibles de calibración, con sus respectivos procedimientos.

PRESIÓN

Permite al usuario ajustar los valores máximo y mínimo a ser utilizados en el proceso, de acuerdo con el valor de referencia del generador de presión utilizado en la calibración. Al aplicar el valor de presión inferior, el usuario deberá ejecutar el trim inferior de presión (o trim de cero, si desea calibrar con cero de presión). Posteriormente, aplicando el valor de presión superior, el usuario deberá ejecutar el trim superior de presión.

ATENCIÓN



Para la calibración de presión, se debe respetar el intervalo mínimo (diferencia entre la presión superior e inferior según el rango del sensor). De lo contrario, el transmisor no aceptará los nuevos valores de calibración, manteniendo la calibración anterior.

Con estas dos calibraciones, el transmisor pasa a tener sus referencias de presión para la medición con máxima precisión ofrecida. El valor de la presión en porcentaje (%) se calculará utilizando el rango de trabajo configurado por el usuario en los parámetros descritos anteriormente en la sección 3.6.

CORRIENTE

La calibración de corriente es común para todos los transmisores y también al protocolo HART®, que ofrece comandos y rutinas estándares para esta funcionalidad. En general, el software de configuración y calibración ofrece métodos que automáticamente fijan la corriente de salida en 4 mA y 20 mA, de acuerdo con el punto de calibración a ser ejecutado (cero o span, respectivamente).

Después de la generación de la corriente fija por el transmisor, con un amperímetro conectado en serie (ver figura 3.12), el usuario podrá verificar la corriente real generada y enviarla por medio de comandos HART® al equipo, que ejecutará la calibración interna y pasará a la calibración interna Generar la corriente corregida, permitiendo que el usuario vea la nueva corriente en el amperímetro conectado, automáticamente. Este proceso puede ser repetido por cuántas veces el usuario juzga necesario, hasta que la corriente esté perfectamente calibrada en ambos extremos (4 mA y 20 mA).




Figura 3.12 - Montaje para el trim de corriente del VPT10-H.

TEMPERATURA

La calibración de temperatura es la más simple ofrecida por el transmisor, donde el usuario sólo envía el valor de la temperatura ambiente medida por algún termómetro externo. El transmisor ajusta automáticamente la medición interna de temperatura basada en el valor enviado por el usuario. Este proceso puede ser repetido por cuántas veces el usuario juzga necesario, hasta que la temperatura esté perfectamente calibrada.



3.8. DIAGNÓSTICOS

El VPT10-H posee varios diagnósticos con el fin de auxiliar el mantenimiento predictivo del transmisor, minimizando los problemas en el proceso. Al configurar los parámetros de acuerdo con la aplicación específica, el usuario podrá contar con una serie de indicadores que le ayudarán en la decisión de ejecutar los debidos mantenimientos en el sistema.

Además, ofrece también status de sensores y mediciones para alarmar al usuario para anormalidades en el comportamiento del sistema. Estas alarmas indican fallas comunes a los equipos del protocolo HART® o específicos del transmisor de presión, como se describe a continuación.

ALARMAS COMUNS HART®

PV OUT OF LIMITS: el valor de la variable primaria está fuera de los límites normales.

NON-PV OUT OF LIMITS: una variable distinta de la primaria tiene valor fuera del rango normal. En el caso del VPT10-H esta variable es la temperatura y sus límites son -40 °C y 85 °C.

LOOP CURRENT SATURATED: el valor de la corriente está saturado, fuera de los límites.

LOOP CURRENT FIXED: corriente de salida en modo fijo.

MORE STATUS AVAILABLE: indica que las alarmas específicas del equipo están activas.

COLD START: hubo un reinicio del equipo.

CONFIGURATION CHANGED: se ha configurado algún parámetro del equipo.

DEVICE MALFUNCTION: alguna variable importante del transmisor está malfuncionada.

ALARMAS ESPECÍFICOS VPT10-H

En la aparición de estas alarmas, el icono de alerta de diagnóstico y el mensaje "-E-" aparecerán en la pantalla LCD.




Figura 3.13 – Indicación de error específico del VPT10-H.

INCOMPATIBLE SENSOR: el sensor de presión conectado al transmisor no es compatible con los modelos soportados por el VPT10-H.

SENSOR NOT CONNECTED: el sensor de presión no está conectado correctamente al transmisor. Compruebe la polaridad del conector o si no está dañado.

SENSOR NOT INITIALIZED: el sensor de presión no está correctamente inicializado con los parámetros de fábrica, lo que fatalmente acarreará en mediciones incorrectas del proceso.



El VPT10-H permite al usuario identificar el siguiente estado, a través del menú Diagnosis:


- Sobrepresión: la presión aplicada al transmisor extrapola el valor seguro permitido.
- Fallo en la Comunicación con el Sensor: la lectura de CL y CH no se está ejecutando con éxito.
- Sensor Fadigado: el número de sobrepresiones extrapoló el límite recomendado por el fabricante.
- Falla en la lectura de Cap.Low: la lectura de CL está trayendo status BAD.
- Fallo en la lectura de Cap. High: la lectura de CH está trayendo status BAD.
- Alarma de Totalización: el valor de la totalización extrapoló el límite configurado por el usuario.

Cuando en fallo en la comunicación con el sensor, los valores de capacitancia, presión y caudal se indicarán como Nan (Not-a-Number) en la comunicación y "-E-" en el campo numérico de la pantalla (Figura 3.13).

Cuando la medición está saturada* (por encima de 103,125% del URV o por debajo de -1,25% del LRV), la pantalla indicará "SAT" en el campo alfanumérico (Figura 3.14), el icono de alerta se enciende y los estados "Loop Current Saturated" y "PV Out of Limits" se quedaran activos en la comunicación HART.



Figura 3.14 – Indicación de saturación de la medición del VPT10-H.





3.9. CONFIGURACIÓN FDT/DTM

Las herramientas basadas en FDT/DTM (PACTware®, FieldCare®) se pueden utilizar para información, configuración, monitoreo y visualización de diagnósticos de equipos con la tecnología HART®. Vivace ofrece los DTM de todos sus equipos de la línea con los protocolos HART® y Profibus PA.

PACTware® es un software de propiedad de PACTware Consortium y se puede encontrar en el sitio: http://www.vega.com/en/home_es/Downloads

Las siguientes figuras muestran algunas pantallas del DTM del VPT10-H usando la VCI10-UH de Vivace y el PACTware®.




Figura 3.15 – Pantalla de configuración del rango de trabajo del VPT10-H en PACTware.




Figura 3.16 - Pantalla de monitoreo del VPT10-H en PACTware.



4 MANTENIMIENTO

El transmisor VPT10-H, como todos los productos de Vivace, es rigurosamente evaluado e inspeccionado antes de ser enviado al cliente. Sin embargo, en caso de mal funcionamiento se puede realizar un diagnóstico para verificar si el problema se encuentra en la instalación, en la configuración del equipo o si existe un problema en el transmisor.

4.1. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

La figura 4.1 muestra en detalle todos los componentes del VPT10-H. Antes de desmontar el equipo, debe apagarse. No se debe dar mantenimiento en las placas electrónicas bajo pena de la pérdida de garantía del equipo.




Figura 4.1 - Diseño expandido del VPT10-H.

A continuación están los pasos para el desmontaje del transmisor de presión para el mantenimiento y la reparación de las partes. Los valores entre paréntesis indican la parte identificada en la vista explotada (Figura 4.1). Para el montaje del VPT10-H, basta seguir con la secuencia inversa de los pasos siguientes.



- 1 Quitar la cubierta trasera (18);
- 2 Retirar la alimentación eléctrica del transmisor, quitando todo el cableado por los orificios laterales;
- 3 Retire el bisel (1) y retirar los tornillos de fijación de la tarjeta electrónica principal (3);
- 4 Desconecte los cables de alimentación y el sensor conectados a la placa principal (5);
- 5 Desatornillar el sensor (22) de la carcasa (9);
- 6 Soltar las tuercas (24) y retirar los tornillos (27) para quitar las bridas (20).

ATENCIÓN



Vivace no recomienda ningún tipo de mantenimiento en el sensor por el usuario!

4.2. CÓDIGOS DE REPUESTO

La relación de piezas de repuesto del VPT10-H que se pueden comprar directamente de Vivace Process Instruments se indica en la tablas 4.1 y 4.2.

VPT10-H - CÓDIGOS DE REPUESTOS								
DESCRIPCIÓN	POSICIÓN FIG. 4.1	CÓDIGO						
TAPA CON VISOR (incluye o'ring)	1	2-10002						
TAPA TRASERA (incluye o'ring)	18	2-10003						
O'RING (tapas)	2	1-10001						
CARCASA CON BLOQUE DE TERMINALES Y FILTROS	9	2-10016						
PANTALLA (incluye tornillos)	4	2-10006						
PLACA PRINCIPAL (incluye tornillos y espaciadores)	5	2-10027						
TORNILLO DEL DISPLAY Y PLACA PRINCIPAL	3	1-10002						
CARENADO DEL BLOQUE DE TERMINALES (incluye tornillos)	16	2-10019						
TORNILLO DEL BLOQUE DE TERMINALES	17	1-10003						
BRIDA DEL SENSOR	20	2-10059						
O'RING (sensor)	21	* Ver Tabla 4.2						
TERMINAL TIERRA EXTERNO (incluye tornillos)	8 y 7	2-10010						
TAPÓN DE LA CONEXION ELECTRICA	14	1-10005						
SOPORTE DE MONTAJE (incluye grapa U, tornillos, tuercas y arandelas)	19	2-10060						
TORNILLO DE BLOQUEO DE LAS TAPAS	6	1-10006						
GOMA DE PROTECCIÓN Z y S	11	2-10015						
TORNILLO DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN	10	1-10007						
TORNILLO DE BLOQUE DE LA CARCASA	15	1-10008						
SENSOR CAPACITIVO* (vea la figura 4.2)	22	2-10061						
O'RING (cuello del sensor)	23	1-10015						
TORNILLO DE FIXACIÓN DE LAS BRIDAS (incluye tuercas)	27 y 24	1-10016						
VÁLVULA DE PURGA	25	2-10083						
TAPÓN DE LA BRIDA	26	1-10017						
O'RING (adaptador)	28	1-10018						
ADAPTADOR DE 1/2 NPT	29	2-10084						
TORNILLO DE LO ADAPTADOR DE 1/2 NPT	30	1-10019						
PLACA DE IDENTIFICACIÓN	12	2-10085						
PLACA DE TAG (incluye anillo)	13	2-10086						


Tabla 4.1 – Relación de piezas de repuesto del VPT10-H.



* Tabla de Códigos - O'rings de los Sensores									
1-10014	O'ring - Buna N								
1-10020	O'ring – Viton								
1-10021	O´ring - Teflon								

Tabla 4.3 – Relación de códigos de repuesto de o rings de los sensores.

2-10061 Sensor de Presión Capacitivo



NOTA 1: Disponible apenas para modelos Diferencial y Manométrico

Figura 4.2 – Relación de códigos de repuesto de los sensores.



5 CERTIFICACIONES

El VPT10-H ha sido diseñado para cumplir con las normas nacionales e internacionales de prueba de explosión y seguridad intrínseca.

El transmisor está certificado por INMETRO para seguridad instrinseca y prueba de explosion – ignición de polvo (Ex tb) y llama (Ex db).



6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1. IDENTIFICACIÓN

El VPT10-H tiene una placa de identificación fijada en la parte superior de la carcasa, especificando el modelo y el número de serie, como se muestra en la figura 6.1.




Figura 6.1 – Placa de identificación del VPT10-H.

El sensor también posee una etiqueta de identificación propia, conteniendo los datos de fabricación, tales como Modelo, Rango de Presión y Número de Serie, entre otros. La etiqueta de identificación del sensor se muestra en la Figura 6.2.




Figura 6.2 – Etiqueta de identificación del sensor capacitivo.



6.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud	Modelo Estándar: ± 0,075% Modelo Alto Rendimiento: ± 0,05%							
Protocolo de Comunicación	HART® 7 / 4-20 mA conforme NAMUR-NE43							
Tipo de Sensor	Sensor capacitivo microprocesado, lectura digital y algoritmo de compensación.							
Modelos / Rangos de Medición	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$							
Límites de Presión Estática y Sobrepresión	, , , ,	os 2 a 6: 16 MPa (163,1 kgf/cm²) modelo H: 31,2 MPa (318,15 kgf/cm²)						
Estabilidad	Modelo Estándar: ±0,2% URL (5 años) Modelo Alto Rendimiento: ±0,2% URL (15 años)							
Rangeabilidad	150:1 o 200:1 (dependiente do modelo)							
Tiempo de Respuesta	50 ms							
Tipos de Salidas	Linear, Raíz Cuadrada y Tabla							
Tensión de Alimentación	12 a 45 Vcc, sin polaridad, con protector de transiente							
Límites de Temperatura	Ambiente: -40 a 85°C Proceso: -	40 a 100°C Estocagen: -40 a 100°C						
Límites de Humidad	0 a 100% RH (humidad relativa)							
Configuración	Configuración remota a través de herramientas basadas en EDDL, FDT/DTM, así como plataforma PALM y Android. Configuración local a través de chave magnética.							
Protección de Escrita	Por hardware y software con ícono indicativo no display							
Totalización	Flujo volumétrico y másica non-volátil							
Certificación en Área Clasificada	Proba de Explosión y Intrínsecamente Seguro							
Grado de Protección	IP67							
Montaje	En campo, con suporte en tubo Ø 2"							
Material del Involucro	Aluminio							
Peso Aproximado con Suporte	4 Kg							

Tabla 6.1 – Especificaciones técnicas del VPT10-H.



6.3. CÓDIGO DE SOLICITUD

VPT10 Transmisor de Presión

Protocolo de Comunicación H	PROFIBUS		-				
Professional and Company of the Comp	S ESTÁNDAR H ALTAO RENDIMIR	ENTO (VEA LA NOTA 1)					
Tipo de Sensor	A ABSOLUTO D DIFERENCIA	AL AL ALTA PRESIÓN ESTÁTICA					
Rango del Sensor (VEA LA NOTA 2)	2 -37,4 a 3 3 -147,1 a 4 -690 a 6 5 -2068 a 6 -6890 a	-7.5 a 7.5 kPa (-765 a 765 mmH ₂ O) -37,4 a 37,4 kPa (-3814 a 3814 mmH ₂ O) -147,1 a 147,1 kPa (-1,5 a 1,5 kgficm²) -690 a 690 kPa (-7 a 7 kgficm²) -2068 a 2068 kPa (-21 a 21 kgficm²) -6890 a 6890 kPa (-70,2 a 70,2 kgficm²) -0,1 a 20,68 MPa (-1 a 210,9 kgficm²)					
Material del Diafragma	I INC	DX 316L					
Fluido de Enchimento	S	ÓLEO SILICONA					
Material de Brida/Adaptador/Purga	السب	I INOX 316					
Posición de la Purga		SIN PURGA PURGA LADO OPOSTO A LA CONEXIÓN DEL PROCESO PURGA LADO DEL PROCESO SUPERIOR PURGA LADO DEL PROCESO INFERIOR					
Material Anillo de Vedación de la Cèl	lula.	B BUNAN V VITON T TEFLON					
Conexión al Proceso		0 ¼-18 NPT (SIN ADAPTADOR) 1 ½-14 NPT (CON ADAPTADOR)					
Tipo de Certificación		1 SEGU	ERTIFICACIÓN IRO INTRINSECAMENTE BA DE EXPLOSIÓN				
Organismo de Certificación			SIN CERTIFICACIÓN INMETRO				
Material de la Carcasa		į.	A ALUMINIO				
Conexión Eléctrica			1 ½-14 NPT				
Pintura			1 AZUL – RAL 5005				
Soporte de Fixación			0 SIN SOPORTE 1 SOPORTE INOX 304				
Ejemplo de Código de Solicitud: VPT10- H	8-D 1-I S	I 0 B 0 - 0 0 -	A 1 1 0				

Obs: Certificación Prueba de Explosión Ex tb (ignición de polvo) y Ex db (llama)

NOTA 1: Disponible apenas para modelos Diferencial y Manométrico

NOTA 2: Los rangos pueden extender hasta 0,8xLRL y 1,2xURL con poca degradación de la exactitud

LRL = Límite Inferior del Rango ; URL = Límite Superior del Rango



VPT10 Transmisor de Presión Bridadado

Protocolo de Comunicación H HART P PROFIBUS					
Tipo de Sensor L N/VEL					1.
3 -14	7.4 a 37.4 kPa (-3814 a 3814 mm 17.1 a 147.1 kPa (-1,5 a 1,5 kgfc 90 a 690 kPa (-7 a 7 kgflcm²) 968 a 2068 kPa (-21 a 21 kgflcm	m²)			
Material del Diafragma del Sensor	INOX 316L				l)
Fluido de Enchimento del Sensor	s ÓLEO SILICONA				
Material de Brida/Adaptador/Purga (Lado Bajo)	I INOX 316				
Posición de la Purga	0 SIN PURGA 1 PURGA LADO 2 PURGA LADO 3 PURGA LADO	DEL PRO	CESO		ROCESO
Material Anillo de Vedación de la Célula	B BUNA-N V VITON T TEFLON				
Conexión al Proceso (Tomada de Referencia)		18NPT (SIN 14NPT (CC		PTADOR) APTADOR)	
Conexión al Proceso (Tomada de Nivel)	1 2 3 4 5	1 ½ 150 # 2" 150 #AN 3" 150 #AN 2" 300 #AN 3" 300 #AN	ISI B1 ISI B1 ISI B1	6.5 6.5 6.5	
Material de la Conexión al Proceso (Brida)		I INOX	316		
Longitud de la Extensión		1 2	50 mr 100 m 150 m	nm	
Material del Diafragma de la Tomada de Nivel			1 10	NOX 316	1
Fluido de Enchimento de la Tomada de Nivel			s	SILICONA DC	200/20
Tipo de Certificación					RTIFICACIÓN DINTRINSECAMENTE A DE EXPLOSIÓN
Organismo de Certificación					N CERTIFICACIÓN METRO
Material de la Carcasa				A	ALUMINIO
Conexión Electrica					1 ½-14 NPT
Pintura					1 AZUL – RAL 5005
Ejemplo de Código de Solicitud: VPT10- H - L 2 - I	S I 0 B 0 - 1	1 0	1 8	S - 0 0 - A	1 1

Obs: Certificación Prueba de Explosión Ex tb (ignición de polvo) y Ex db (llama) NOTA 1: Los rangos pueden extender hasta 0,8xLRL y 1,2xURL con poca degradación de la exactitud

LRL = Límite Inferior del Rango ; URL = Límite Superior del Rango



VPT10 Transmisor de Presión Sanitario

Protocolo de Comunicación H HA P PR	OFIBUS									
Tipo de Sensor S	SANITA	RIO								-
Rango del Sensor (VEA LA NOTA 1) 2 -37.4 a 37.4 kf 3 -147.1 a 147.1 4 -690 a 690 kP 5 -2068 a 2068				Pa (-1,5 a 1,5 kgt/cn	n²)					
Material del Diafragma del Sensor	1	INO	X 316L							
Fluido de Enchimiento del Sensor		s	ÓLEC	SILICONA						
Material de Brida/Adaptador/Purga (Lado B	lajo)		1 1	NOX 316						
Posición de la Purga			1 2 3	PURGA LADO	DEL PRO	CESOSU	JPERIOR	ELPRO	CESO	
Material Anillo de Vedación de la Célula				B BUNA-N V VITON T TEFLON						
Conexión al Proceso (Tomada de Referenc	la)			0 1/2-1	8NPT (SI 4NPT (CO					
Conexión al Proceso (Tomada Sanitaria)				2 3 4 5	TRICLAN	MP 2" 150 MP 2" 150 SIN EXT IN EXTEN	NSIÓN	NSIÓN	V.	
Material de la Conexão ao Processo (Toma	da Sanita	ria)			I INO	1000				
Fluido de Enchimiento de la Tomada Sanit	aria				S	PROPILE	IA DC 200 ENO GLICO	DL (NE	OBEE)	
Material del Diafragma de la Tomada Sanit	aria				j,		X316			
Material Anillo de Vedación de la Tomada S	Sanitaria					O V T	SEMANI BUNA-N VITON TEFLON		VEDAÇĀ	0
Guante de Adaptación							0 SE	M LUVA VA AÇO	DE AD	APTAÇÃO 316L
Tipo de Certificación					0 SIN CERTIFICACIÓN 1 SEGURO INTRINSECAMENTE 2 PRUEBA DE EXPLOSIÓN				TRINSECAMENTE	
Organismo de Certificación							i	0	SIN CE	RTIFICACIÓN RO
Material de la Carcasa								-		LUMINIO
Conexión Eléctrica								-	1	1/2 – 14 NPT
Pintura										1 AZUL - RAL 5005
Ejemplo de Código de Solicitud:										
VPT10- H - S	2 - 1	S	1 0	B 0 - 1	1 8	I B	0 - 0	0 -	A 1	1

Obs: Certificación Prueba de Explosión Ex tb (ignición de polvo) y Ex db (llama)
NOTA 1: Los rangos pueden extender hasta 0,8xLRL y 1,2xURL con poca degradación de la exactitud
LRL = Límite Inferior del Rango; URL = Límite Superior del Rango



7 GARANTÍA

7.1. CONDICIONES GENERALES

Vivace asegura su equipo de cualquier defecto en la fabricación o la calidad de sus componentes. Los problemas causados por el mal uso, instalación inadecuada o condiciones extremas de exposición del equipo no están cubiertos por esta garantía.

Algunos de los equipos pueden ser reparado con la sustitución de piezas de repuesto por parte del usuario, pero se recomienda encarecidamente que se remitirá a Vivace para el diagnóstico y mantenimiento en caso de duda o imposibilidad de corrección por parte del usuario.

Para obtener detalles sobre la garantía del producto, consulte el término general de la garantía en el sitio Vivace (www.vivaceinstruments.com.br).

7.2. PERÍODO DE GARANTÍA

Vivace garantiza las condiciones ideales de funcionamiento de su equipo por un período de dos años, con el apoyo total del cliente respecto a la instalación de la duda, operación y mantenimiento para el mejor uso del equipo.

Es importante tener en cuenta que incluso después del período de garantía expira, el equipo de asistencia al usuario Vivace está dispuesta a ayudar al cliente con el mejor servicio y soporte que ofrece las mejores soluciones para el sistema instalado.



ANEXO

VIVACE Process Instruments	FSAT Hoja de Solicitud de Análisis Tecnica				
Empresa:	Unidad/Sucursal:		Factura de Envio nº:		
Garantía Estándar: ()Si ()No	Garantía Extendida: ()	Si ()No	Factura de Compra n	ıº:	
			<u> </u>		
CONTACTO COMERCIAL Nombre Completo: Posición:					
Teléfono y Extension:		Fax:	Fax:		
Email:		1 421			
CONTACTO TECNICO					
Nombre Completo:		Posición:			
Teléfono y Extension:		Fax:	Fax:		
Email:					
DATOS DEL EQUIPO					
Modelo:		Núm. Serie:	Núm. Serie:		
INFORMACIONES DEL PROCESO					
Temperatura Ambiente (°C)			Temperatura de Trabajo (ºC)		
Min:	Max:	Min:		Max:	
Tiempo de Funcionamiento:		Fecha de la	Fecha de la Falta:		
DESCRIPCIÓN DE LA FALTA: Aquí el usuario debe describir minuciosamente el comportamiento observado del producto, la frecuencia de ocurrencia de la falla y la facilidad en la reproducción de este. Informe también si es posible, la versión del sistema operativo y breve descripción de la arquitectura del sistema de control en el cual se inserta el producto.					
OBSERVACIONES ADICIONALES:					





